





- ◆ 可用作水平仪和坡度仪, 可测量非连续工作面的夹角
- ◆ 水平面永久保存在芯片中, 更换电池后不需重新置零
- ◆ 按键: 开/关, 置零, 读数保持, 单位切换, 背光控制
- ◆ 带横向和竖向水泡
- ◆ 两节7号电池
- ◆ 底面带磁性
- ◆ 铝合金外壳
- ◆ 自动调节显示方向




725-360-01




倾角仪



水平仪



测量非连续工作面的夹角



水平仪

\* NEW

| 货号         | 测量范围           | 分辨率    | 精度    | 备注*                         | a  | b  | L1  | L   |
|------------|----------------|--------|-------|-----------------------------|----|----|-----|-----|
| 725-360-04 | 0-360° (4x90°) | 角度0.1° | ±0.2° | 可同时显示角度和坡度:<br>(坡度是以角度换算得到) | 50 | 21 | 400 | 416 |

\* NEW

| 货号         | 测量范围           | 分辨率                       | 精度                         | 备注*         | a  | b  | L1  | L    |
|------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-------------|----|----|-----|------|
| 725-360-01 | 0-360° (4x90°) | 0°和90°时0.05°;<br>其它角度0.1° | 0°和90°时±0.1°;<br>其它角度±0.2° | 0°和90°时蜂鸣报警 | 60 | 25 | 585 | 600  |
| 725-360-10 | 0-360° (4x90°) |                           |                            |             | 60 | 25 | 984 | 1000 |

\* mm/m=tan(°)x1000, 例: 2.3°=tan(2.3)x1000=40mm/m