

## 一键式闪测仪

## QVM100

- ◆ 只需把工件放置到有效测量区域,然后轻轻按一键,工件所有二维尺寸瞬间完成测量
- ◆ 一次最多可以同时测量99个工件
- ◆ 工件位置可以任意摆放
- ◆ 自动对焦

### 技术参数

光学镜头	双视野远心镜头
测量范围	100x80mm
测量精度	$\pm(3+L/50)\mu\text{m}$
测量重复性	$\pm 2\mu\text{m}$
分辨率	0.01 $\mu\text{m}$
对焦方式	自动
Z轴工作距离(mm)	80
Z轴移动范围	45mm(电动)
测量时间	<1s(少于100个尺寸)
光源	1000级程控光源 光源轮廓光:远心平行光 表面光:LED环形光
相机像素	2000万
图像处理	256灰度等级,20:1亚像素处理技术
尺寸	260x450x660mm
重量	28kg



### 标准配件

主机	1个
电脑(含测量软件)	1台
软件加密锁	1个

### 可选配件

同轴光	<b>QVM-LG</b>
低角度表面光源	<b>QVM-SL</b>

以上可选光源如需要同主机一同购买,不可单独购买

### 软件界面

